


Nr: _____	<b>Rizikos analizės pagalbos lentelė</b>				 <b>Norsk Landbruksrådgiving</b>
Data: 01.11.2017	Užduotis: <b>Trąšų barstymas</b>		Dalyvavo:		
Rizikos pavojaus šaltiniai/ Identifikuota rizika	Tikimybės žala <b>S</b>	Žalos pasekmės? Kas galėtų atsitikti?  <b>K</b>	Rizika  <b>S x K</b>	Ką galima padaryti norint sumažinti rizikos pasekmes? Prevencinės priemonės	Veiksmingumo rizika  <b>S x K</b>
<b>Maišymas. Išorinis dangtis.</b>	Nedidelė tikimybė – 1	Dujų pavojus Truputį pavojinga - 2	1 x 2  2	Jokių veiksmų imtis nereikia.	1 x 2  2
<b>Maišymas, rūsys</b>	Tikėtina – 3	Dujų pavojus Labai pavojinga – 4	3 x 4  12	Atidaryti duris ir langus. Padaryti skersvėjj ir įjungti ventilatorius. Nedirbti kai laukia nėra vėjo.	2 x 4  8
<b>Pakrovimas</b>	Nedidelė tikimybė – 2	Tarša, pavojus nukristi Truputį pavojinga - 2	2 x 2  4	Įsitikinkite apie pavojaus galimybes.	2 x 2  4
<b>Išvažiuojami vežimėliai</b>	Nedidelė tikimybė - 2	Labai pavojinga -4 Pavojus įsukti, susidūrimas, degalų trūkumas, degalų nutekėjimas	2 x 4  8	Palydoviniai sandėliai. Rangovai.	2x 2  4

<p><b>Pažeidimai žarnose</b></p>	<p>Nedidelė tikimybė - 2</p>	<p>Truputį pavojinga – 2 Gali trūkti žarna, nutekėjimas taršių medžiagų, pavojus aplinkai</p>	<p>2 x 2 4</p>	<p>Patikrinti naudojamus įrankius, žarnas ir sujungimus. Patikrinti visus velenus. Laikytis saugaus atstumo nuo sukamųjų dalių /įrankių.</p>	<p>2 x 2 4</p>